02_資訊服務申請 - 資訊 #1420

機房機櫃風散轉速由外部聽到聲音變大

2026-03-18 16:34 - 駱正達

狀態:	In process-進行中	**開始日期:**	2026-03-18
優先權:	Normal	**完成日期:**	
被分派者:	駱正達	**完成百分比:**	20%
分類:		**預估工時:**	0:00 小時
版本:		**耗用工時:**	1:00 小時
需求人員:	李豪勳	**聯絡人e-mail:**	
需求部門單位:		**希望完成日期:**	
聯絡人分機/手機:		**完成日期:**	

概述

歷史

#1 - 2026-03-18 16:46 - 駱正達

- 狀態 從 New-新增 變更為 In process-進行中

- 完成百分比 從 0 變更為 20

1.機房冷氣沒有運作(下午時段是【舊機】運轉時間)。
2.切換電源盤timer設定開關，由auto調整到單機狀況，冷氣機啟動了。測試切換功能正常。
3.覆歸後由舊機運作，經過開機一段時間超過五分鐘，發現舊機，冷氣機出口還是熱風，室外機沒有作動
4.切換到另一台新機運轉，不到5分鐘冷器出風口送出的風就有明顯的冷度
5.推斷舊機室外機故障
6.通知棉蘡，找冷氣維修商來檢查
7.先暫時利用電風扇將外部的冷空氣抽進機房降溫，並手動切換開啟【新機】運作。
8.半個小時之後再到機房關閉窗戶及撤除電風扇。
該冷氣104年度購入的，已經使用超過10年。