

廠內IPcam攝影機異常

2023-09-25 14:37 - 君華 陳

狀態:	Closed-關閉	開始日期:	2023-09-20
優先權:	Normal	完成日期:	2023-09-20
被分派者:	君華 陳	完成百分比:	100%
分類:		預估工時:	4:00 小時
版本:		耗用工時:	3:00 小時
需求人員:		聯絡人e-mail:	
需求部門單位:		希望完成日期:	
聯絡人分機/手機:		完成日期:	2023-09-20
概述			
1. IPcam 大門口1無影像。 2. 煙囪攝影機影像錯亂。 3. 以上皆為合約應辦事項。			

歷史

#1 - 2023-09-25 15:06 - 君華 陳

- 1. 大門口攝影機建立在氣象站裡面，結果可能復電後電源沒開，重新送電，建立影像後正常。
- 2. 煙囪攝影機同軸電纜不知何故，由原本7號攝影機跳到9號攝影機，重新設定後正常。
- 3. 測試OK後完工。

#2 - 2023-10-19 10:25 - 君華 陳

- 完成日期 設定為 2023-09-20

#3 - 2023-11-10 09:42 - 君華 陳

- 狀態 從 New-新增 變更為 Closed-關閉