

02_資訊服務申請 - 資訊 #541

永康 HBB資訊網路系統 移轉至E2C da2ua網路系統

2023-12-19 14:56 - 君華 陳

狀態:	Closed-關閉	開始日期:	2023-12-18
優先權:	Normal	完成日期:	2023-12-22
被分派者:	君華 陳	完成百分比:	100%
分類:		預估工時:	40:00 小時
版本:		耗用工時:	8:00 小時
需求人員:		聯絡人e-mail:	
需求部門單位:		希望完成日期:	
聯絡人分機/手機:		完成日期:	

概述

09：00 VE、總處與永康廠連線絡作業方式。

10：30 開始作業熱身，瞭解作業環境內容。

13：00 將#2過熱器圖面轉移修正繪製到所需要的對應顏色。

15：00 針對圖面Tag No.修正使用ScadaSchemeEditor修正成相對應的位置。

17：00 上傳繪製好的#2過熱器PID圖面，並上傳給VE古仁華。

image.png

歷史

- #1 - 2023-12-19 15:11 - 君華 陳
- 檔案 clipboard-202312191510-9qgxd.png 已新增
 - 完成百分比 從 20 變更為 40
- 1200 完成一號過熱器圖面及Tag佈署完成，並上傳至雲端。
clipboard-202312191510-9qgxd.png
- #2 - 2023-12-19 17:48 - 君華 陳
- 檔案 clipboard-202312191747-voghi.png 已新增

clipboard-202312191747-voghi.png
完成#2鍋爐圖面繪製

#3 - 2023-12-20 18:47 - 君華 陳
- 完成百分比 從 40 變更為 60

本日將兩套爐半乾式洗煙塔圖樣，加入Cloud SCADA監控系統圖樣中，
image.png
並將鍋爐、過熱器兩套圖樣修正上傳。
提供廠端人員登錄名單給VE。
基本圖樣已經大致完成，
仍有幾點錯誤待明日修正。

#4 - 2023-12-21 17:40 - 君華 陳
- 檔案 messageImage_1703151462915.jpg 已新增
- 完成百分比 從 60 變更為 80

本日修正半乾式洗煙塔圖樣，霧化轉輪圖樣錯誤重新繪製。
Tag數值重新對應並上傳。
messageImage_1703151462915.jpg
通知主管測試帳號訪問正常。
<https://drive.google.com/file/d/16-C5CUvkNGPsxQRNFclbskMM0lQow35q/view?usp=sharing>
學習使用教學影片。

#5 - 2023-12-25 16:21 - 君華 陳
- 檔案 clipboard-202312251621-wfnvk.png 已新增

- 完成百分比 從 80 變更為 100

陸續收到操作課回應Tag對應錯誤，
修改後回傳至VE古仁華協助上傳。
慢慢陸續增加需要的Tag。
舊的專家診斷模式，
由VE古仁華接手增加中。
目前已新增渦輪機振動及溫度
clipboard-202312251621-wfnvk.png

#6 - 2023-12-25 16:22 - 君華 陳
- 狀態 從 New-新增 變更為 Feedback-反饋

#7 - 2023-12-27 17:48 - 君華 陳
- 狀態 從 Feedback-反饋 變更為 Resolved-解決

#8 - 2024-01-02 10:30 - Joy Liao
- 狀態 從 Resolved-解決 變更為 Closed-關閉

檔案				
clipboard-202312191510-9qgxd.png	53.3 KB	2023-12-19	君華 陳	
clipboard-202312191747-voghih.png	146 KB	2023-12-19	君華 陳	
messageImage_1703151462915.jpg	171 KB	2023-12-21	君華 陳	
clipboard-202312251621-wfnvk.png	155 KB	2023-12-25	君華 陳	