

02_資訊服務申請 - 資訊 #637

二號地磅KVM故障

2024-01-15 15:46 - 君華 陳

狀態:	Closed-關閉	開始日期:	2024-01-15
優先權:	Normal	完成日期:	
被分派者:	君華 陳	完成百分比:	100%
分類:		預估工時:	2:00 小時
版本:		耗用工時:	0:00 小時
需求人員:		聯絡人e-mail:	
需求部門單位:		希望完成日期:	
聯絡人分機/手機:		完成日期:	

概述

KVM無燈號顯示，二號磅台無法使用。
364160.jpg
拆開量測電路板無過電，電源供應器電源DC12V正常。
230822.jpg
採購待料中。

歷史

#1 - 2024-01-15 15:46 - 君華 陳

- 檔案 已刪除 (364160.jpg)

#2 - 2024-01-17 14:53 - 君華 陳

- 狀態 從 New-新增 變更為 Resolved-解決

- 完成百分比 從 50 變更為 100

更新KVM模組，更新螢幕解析度後，恢復正常使用。

#3 - 2024-01-23 11:17 - 君華 陳

- 狀態 從 Resolved-解決 變更為 Closed-關閉

檔案

364160.jpg	149 KB	2024-01-15	君華 陳
230822.jpg	136 KB	2024-01-15	君華 陳