

狀態:	Closed-關閉	開始日期:	2024-01-23
優先權:	Normal	完成日期:	
被分派者:	君華 陳	完成百分比:	100%
分類:		預估工時:	1:00 小時
版本:		耗用工時:	0:00 小時
需求人員:		聯絡人e-mail:	
需求部門單位:		希望完成日期:	
聯絡人分機/手機:		完成日期:	
概述			

歷史

#1 - 2024-01-23 11:42 - 君華 陳

- 主旨 從 E2C斷線，無信號輸出 變更為 永康廠E2C斷線，無信號輸出
- 狀態 從 New-新增 變更為 Resolved-解決
- 完成百分比 從 0 變更為 100
- 預估工時 從 2:00 小時 變更為 1:00 小時

查總機房專線網路訊號調適器無電源異常。
重新插拔送電。
檢視中控室網路另一端的電源供應器電源重新送電。
U2484OT電源重新有信號輸出。
懷疑天氣太冷，
造成多部網路電源適配器異常？

#2 - 2024-01-31 15:29 - 君華 陳

- 狀態 從 Resolved-解決 變更為 Closed-關閉