

#2磅過磅系統無法開啟

2024-04-09 10:59 - 君華 陳

狀態:	Closed-關閉	開始日期:	2024-04-03
優先權:	Normal	完成日期:	2024-04-12
被分派者:	君華 陳	完成百分比:	100%
分類:		預估工時:	4:00 小時
版本:		耗用工時:	0:00 小時
需求人員:		聯絡人e-mail:	
需求部門單位:		希望完成日期:	
聯絡人分機/手機:		完成日期:	
概述			
239235.jpg			
239241.jpg			
現場檢視無異狀，與力固人員聯繫，須交回原廠處理。			
因正值連續假日，待假日結束力固公司才能測試處理。			

歷史

#1 - 2024-04-09 11:02 - 君華 陳

4/9  
力固公司莊先生回報主機硬體無異常，  
#1、#3磅台主機正常運作中  
原廠初判可能為資料庫錯亂。  
待測試完工程師親自送來廠內執行資料庫重整後再看看。

#2 - 2024-04-15 13:05 - 君華 陳

- 完成日期 設定為 2024-04-12
- 狀態 從 New-新增 變更為 Resolved-解決
- 完成百分比 從 50 變更為 100
- 預估工時 設定為 4:00 小時

經力固工程人員重新將#2地磅電腦資料庫重整後，  
正常開機過磅。

#3 - 2024-04-15 13:05 - 君華 陳

- 狀態 從 Resolved-解決 變更為 Closed-關閉

檔案

239235.jpg	257 KB	2024-04-09	君華 陳
239241.jpg	151 KB	2024-04-09	君華 陳