

## 02\_資訊服務申請 - 資訊 #799

### 管理課地磅電腦連線故障

2024-08-09 14:57 - 君華 陳

狀態:	Closed-關閉	開始日期:	2024-08-09
優先權:	Normal	完成日期:	2024-08-09
被分派者:	君華 陳	完成百分比:	100%
分類:		預估工時:	3:00 小時
版本:		耗用工時:	0:00 小時
需求人員:		聯絡人e-mail:	
需求部門單位:		希望完成日期:	
聯絡人分機/手機:		完成日期:	

**概述**

管理課回報地磅電腦無法連線  
檢測交換器連線燈號異常無連線。  
檢測交換器故障，  
檢測Port電路燒損（今天凌晨0400有雷擊）  
更換新的交換器。仍然沒有訊號。  
檢測交換器電源電路燒損。  
到地磅室檢測更換備用訊號線。  
測試管理課地磅資料連線正常。

### 歷史

#1 - 2024-08-09 14:57 - 君華 陳

- 狀態 從 New-新增 變更為 Resolved-解決

#2 - 2024-08-09 14:59 - 君華 陳

- 狀態 從 Resolved-解決 變更為 Closed-關閉