

永康廠HBB故障無輸出訊號

2023-11-16 10:57 - 君華 陳

狀態:	Closed-關閉	開始日期:	2023-11-16
優先權:	Normal	完成日期:	2023-11-16
被分派者:	君華 陳	完成百分比:	100%
分類:		預估工時:	6:00 小時
版本:		耗用工時:	0:00 小時
需求人員:		聯絡人e-mail:	
需求部門單位:		希望完成日期:	
聯絡人分機/手機:		完成日期:	

概述
檢查HBB畫面訊號從11/15 1900就一直線 圖片_20231116103132.png 11/16早上到中控室檢查DCS，因為操作課已於0900重啟DCS電腦及HBB設備， 檢查： LYbridge正常 du2ua正常 uapush正常 224777.jpg 1030通知VE團隊協助處理。

歷史

- #1 - 2023-11-16 16:46 - 君華 陳
- 完成日期 設定為 2023-11-16
- 狀態 從 New-新增 變更為 Closed-關閉
- 完成百分比 從 0 變更為 100
- 預估工時 設定為 6:00 小時

經亞太VE同仁協助，
永康HBB A機mysql數據掛了，
重建數據已經回復正常。

檔案

圖片_20231116103132.png	453 KB	2023-11-16	君華 陳
224777.jpg	112 KB	2023-11-16	君華 陳