

HDMI投影用線過短

2024-01-29 09:58 - 益利 周

狀態:	Closed-關閉	開始日期:	2024-01-29
優先權:	Normal	完成日期:	
被分派者:		完成百分比:	100%
分類:		預估工時:	0:00 小時
版本:		耗用工時:	0:00 小時
需求人員:	Patrick Hu	聯絡人e-mail:	
需求部門單位:	財務	希望完成日期:	
聯絡人分機/手機:		完成日期:	

概述

Patrick 表示 HDMI投影用線過短 ,投影者所在位置受限於線材.

歷史

#1 - 2024-01-29 10:04 - 益利 周

- 狀態 從 New-新增 變更為 Resolved-解決
- 完成百分比 從 0 變更為 100

重新布線,以最短路徑方式走線,並改接投影插座轉接線,以達會議桌任何位置,均方便接用投影線.

#2 - 2024-03-01 10:41 - Joy Liao

- 狀態 從 Resolved-解決 變更為 Closed-關閉